

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 01/10/2026 op 13:50 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/cda2d881809.pdf>




Jaguar I-Pace ⁽¹⁾

VIN : SADHA2B18K1F68406

Kilometerstand : 101.507 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **77,92 kWh / 84,7 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (25°C)	❄ Winter (0°C)
📍 Stedelijk gebruik	387 - 427 km	303 - 335 km
📍 Snelweggebruik	295 - 326 km	249 - 275 km
📍 Gemengd gebruik	353 - 391 km	288 - 318 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	430,64 V
Maximaal verschil in celspanning	66 mV
Hoogste celspanning	3,995 V
Laagste celspanning	3,929 V
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	1,23 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	405 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	353 - 391 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Leeuwarden, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	20°C
Diagnoseduur	00:00:32