Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 19/10/2026 op 07:31 UTC

Uitgevoerd door Alliance Automotive Group

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/cce5caa96cd.pdf

Mazda CX-60 (1)

VIN : JMZKH0HB501102604

Kilometerstand : 74.787 km

(1) Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) (2)

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto (3) 14,44 kWh / 16,2 kWh

(2) SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
(3) De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik (4)	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	58 - 64 km	46 - 50 km
Snelweggebruik	40 - 44 km	32 - 36 km
Gemengd gebruik	51 - 57 km	39 - 43 km

(4) In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

Packspanning	364,22 V
Packtemperatuur	20°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	0°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	60 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	51 - 57 km

Diagnosevoorwaarden

Diagnoseduur	00:00:40