

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 19/09/2026 op 10:59 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c10714c0d45.pdf>




Hyundai Kona

VIN : TMAK581GFLJ003298

Kilometerstand : 149.652 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽¹⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽²⁾ **63,62 kWh / 64 kWh**

⁽¹⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽²⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraardeden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 200.000 km.

Bereik ⁽³⁾

	☀ Zomer (25°C)	❄ Winter (0°C)
📍 Stedelijk gebruik	510 - 564 km	390 - 431 km
📍 Snelweggebruik	370 - 408 km	318 - 352 km
📍 Gemengd gebruik	457 - 505 km	369 - 407 km

⁽³⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	361,3 V
Maximaal verschil in celspanning	0 mV
Hoogste celspanning	3,680 V
Laagste celspanning	3,680 V
Packtemperatuur	6°C
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	0,80 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	484 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	457 - 505 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Tiel, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	21°C
Diagnoseduur	00:00:23