

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 06/03/2026 op 10:13 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c6fcef9d36.pdf>




Volkswagen e golf I ⁽¹⁾

VIN : WVVZZZAUZEW900411

Kilometerstand : 59.141 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **18,27 kWh / 21 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (25°C)	☾ Winter (0°C)
📍 Stedelijk gebruik	175 - 193 km	131 - 145 km
📍 Snelweggebruik	126 - 140 km	108 - 120 km
📍 Gemengd gebruik	157 - 173 km	124 - 137 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning

355,25 V

Maximaal temperatuurverschil van modules

0°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

190 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

157 - 173 km

Diagnosevoorwaarden

Diagnoseduur

00:00:48