

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 27/02/2026 op 10:27 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c224a9e9a7a.pdf>




BMW X1 xDrive25e 220 ch ⁽¹⁾

VIN : WBA71AB0005T01625

Kilometerstand : 102.381 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾

7,30 kWh / 8,8 kWh

Datum van laatste herprogrammering

01/11/2020

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 6 jaar of 100.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

Stedelijk gebruik

☀ Zomer (0)

47 - 51 km

☁ Winter (0)

35 - 39 km

Snelweggebruik

32 - 36 km

26 - 28 km

Gemengd gebruik

41 - 45 km

29 - 32 km

⁽⁴⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

BMS-versie

F056 545

Packspanning

286,8 V

Piekstroom gemeten tijdens de diagnose

3,82 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

52 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

41 - 45 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose

Zwolle, Nederland

Buitentemperatuur

12°C

(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)

Diagnoseduur

00:01:36