

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 01/10/2025 op 10:38 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c8ccabdb10f.pdf>




Jaguar I-Pace ⁽¹⁾

VIN : SADHA2B16L1F89823

Kilometerstand : 141.109 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **72,00 kWh / 84,7 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (25°C)	☾ Winter (0°C)
📍 Stedelijk gebruik	357 - 395 km	280 - 310 km
📍 Snelweggebruik	272 - 300 km	230 - 254 km
📍 Gemengd gebruik	327 - 361 km	265 - 293 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	400,73 V
Maximaal verschil in celspanning	24 mV
Spanning van de hoogste cel	3,726 V
Laagste celspanning	3,702 V
Packtemperatuur	12°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	1°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	405 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	327 - 361 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Zwolle, Nederland
Omgevingstemperatuur	14°C
Diagnoseduur	00:00:26