# Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 08/10/2026 op 13:22 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/ce78151585c.pdf

## Opel Astra Sport Tourer

VIN : VXKF4DGXTP1081933

Kilometerstand : 51.576 km

## Batterijstatus




Status van de gezondheid (SOH) [1]

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto [2] 10,79 kWh / 11,6 kWh

[1] SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
[2] De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

## Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

| Bereik [3] | Zomer (25°C) | Winter (0°C) |
|---|---|---|
| Stedelijk gebruik | 65 - 71 km | 48 - 54 km |
| Snelweggebruik | 47 - 51 km | 39 - 43 km |
| Gemengd gebruik | 58 - 64 km | 44 - 48 km |

[3] In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

## Hoogspanningsbatterij

| | |
|---|---|
| Packspanning | 184,94 V |
| Maximaal verschil in celspanning | 20 mV |
| Hoogste celspanning | 3,520 V |
| Laagste celspanning | 3,500 V |
| Piekstroom gemeten tijdens de diagnose | 1,64 A |

## Bereik

| | |
|---|---|
| WLTP nieuw in gemengde cyclus | 66 km |
| WLTP gebruikt in gemengde cyclus | 58 - 64 km |

## Diagnosevoorwaarden

| | |
|---|---|
| Locatie van de diagnose | Zwolle, Nederland |
| Buitentemperatuur<br>(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose) | 15°C |
| Diagnoseduur | 00:00:40 |