

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 12/11/2025 op 11:34 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cd40d5776cb.pdf>




Dacia Spring ⁽¹⁾

VIN : UU1DBG000NU062520

Kilometerstand : 58.176 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **25,19 kWh / 26,8 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 120.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (25°C)	☾ Winter (0°C)
📍 Stedelijk gebruik	255 - 281 km	175 - 193 km
📍 Snelweggebruik	147 - 163 km	128 - 142 km
📍 Gemengd gebruik	205 - 227 km	159 - 175 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning

259 V

Piekstroom gemeten tijdens de diagnose

-5 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

230 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

205 - 227 km

Diagnosevoorwaarden

Diagnoseduur

00:00:21