Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 22/10/2026 op 13:48 UTC

Uitgevoerd door Alliance Automotive Group

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/c8fc82a1f23.pdf

Hyundai Kona

VIN : TMAK381GFLJ021533

Kilometerstand : 47.280 km

Batterijstatus

100%

Status van de gezondheid (SOH) [1]

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto [2] 64 kWh / 64 kWh

[1] SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
[2] De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 200.000 km.

Bereik [3]	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	513 - 567 km	392 - 434 km
Snelweggebruik	371 - 411 km	320 - 354 km
Gemengd gebruik	460 - 508 km	371 - 410 km

[3] Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

Packspanning	345,4 V
Maximaal verschil in celspanning	0 mV
Hoogste celspanning	3,520 V
Laagste celspanning	3,520 V
Packtemperatuur	18°C
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	1,50 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	484 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	460 - 508 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Woerden, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	12°C
Diagnoseduur	00:00:26