Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 16/10/2026 op 08:41 UTC

Uitgevoerd door Broekhuis


Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/c3dafca82b1.pdf

DS DS7 e-tense

VIN : VR1J45GB9SY567235

Kilometerstand : 33.012 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) [1]

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto [2] 12,87 kWh / 12,9 kWh

[1] SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
[2] De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik [3]	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	67 - 74 km	50 - 56 km
Snelweggebruik	49 - 55 km	42 - 46 km
Gemengd gebruik	60 - 66 km	48 - 53 km

[3] In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

Packspanning	214,56 V
Maximaal verschil in celspanning	20 mV
Hoogste celspanning	3,560 V
Laagste celspanning	3,540 V
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	1,64 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	64 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	60 - 66 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Harderwijk, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	16°C
Diagnoseduur	00:00:42