Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 16/10/2026 op 07:42 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/c242202665d.pdf

Opel Vivaro [1]

VIN : VXEV1ZKXZNZ038311

Kilometerstand : 59.011 km

[1] Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) [2]

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto [3]	57,2 kWh / 65 kWh
Batterij-identificatienummer (BIN)	34U9020010967

[2] SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
[3] De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik [4]	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	313 - 345 km	247 - 273 km
Snelweggebruik	219 - 242 km	182 - 202 km
Gemengd gebruik	276 - 305 km	222 - 246 km

[4] Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

Packspanning	431,69 V
Maximaal verschil in celspanning	24 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 25 - 4,002 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 20 - 3,978 V
Packtemperatuur	17°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	0°C
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	2,20 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	330 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	276 - 305 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Deventer, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	15°C
Diagnoseduur	00:00:43