

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 22/10/2025 op 10:00 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c8462a0dfe3.pdf>




Peugeot 3008 210 pk ⁽¹⁾

VIN : VR3KCZKZ2RS045232

Kilometerstand : 15.117 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **69,35 kWh / 73 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (25°C)	☾ Winter (0°C)
📍 Stedelijk gebruik	507 - 561 km	396 - 438 km
📍 Snelweggebruik	378 - 418 km	321 - 355 km
📍 Gemengd gebruik	460 - 508 km	373 - 413 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning

383,8 V

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

510 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

460 - 508 km

Diagnosevoorwaarden

Diagnoseduur

00:00:22