

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 14/10/2026 op 06:59 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c9a6f896fa7.pdf>




Mazda MX-30 ⁽¹⁾

VIN : JMZDR1WBJ00105981

Kilometerstand : 34.849 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **28,82 kWh / 30 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (25°C)	❄ Winter (0°C)
📍 Stedelijk gebruik	215 - 237 km	163 - 181 km
📍 Snelweggebruik	138 - 152 km	118 - 130 km
📍 Gemengd gebruik	182 - 202 km	145 - 161 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	344,73 V
Packtemperatuur	17°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	0°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	200 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	182 - 202 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Assen, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	8°C
Diagnoseduur	00:00:40