

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 27/03/2026 op 10:24 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c7878595e7d.pdf>




BYD Dolphin Comfort / Design ⁽¹⁾

VIN : LC0CE4CBXP0549160

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **57,98 kWh / 60,4 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 6 jaar of 150.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (0)	☾ Winter (0)
📍 Stedelijk gebruik	445 - 491 km	337 - 373 km
📍 Snelweggebruik	307 - 339 km	264 - 292 km
📍 Gemengd gebruik	389 - 429 km	314 - 347 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning

418 V

Piekstroom gemeten tijdens de diagnose

1 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

427 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

389 - 429 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose

Apeldoorn, Nederland

Buitentemperatuur

7°C

(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)

Diagnoseduur

00:00:48