

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 25/09/2025 op 13:16 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ca4829e4b69.pdf>




Hyundai Kona ⁽¹⁾

VIN : TMAK581GFLJ008326

Kilometerstand : 103.708 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **63,87 kWh / 64 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 200.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (25°C)	☾ Winter (0°C)
📍 Stedelijk gebruik	512 - 566 km	391 - 433 km
📍 Snelweggebruik	371 - 411 km	319 - 353 km
📍 Gemengd gebruik	459 - 507 km	371 - 410 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	352,4 V
Maximaal verschil in celspanning	0 mV
Spanning van de hoogste cel	3,580 V
Laagste celspanning	3,580 V
Packtemperatuur	12°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	0°C
Piekkorst gemeten tijdens diagnose	1,7 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	484 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	459 - 507 km

Diagnosevoorwaarden

Diagnoseduur	00:00:26
--------------	----------