

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 24/11/2025 op 11:51 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cc17826dda1.pdf>



Dacia Spring ⁽¹⁾


VIN : UUHDBG006MU039550

Datum eerste toelating : 10/02/2022

Kilometerstand : 40.283 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **24,39 kWh / 26,8 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 120.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (25°C)	☾ Winter (0°C)
📍 Stedelijk gebruik	246 - 272 km	169 - 187 km
📍 Snelweggebruik	143 - 158 km	124 - 137 km
📍 Gemengd gebruik	199 - 219 km	153 - 169 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning

255,5 V

Piekstroom gemeten tijdens de diagnose

-5,75 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

230 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

199 - 219 km

Diagnosevoorwaarden

Diagnoseduur

00:00:21