

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 18/02/2026 op 16:25 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/jc7b14a46e54.pdf>




Volkswagen e golf I ⁽¹⁾

VIN : WVVZZZAUZFW904573

Kilometerstand : 128.911 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **17,01 kWh / 21 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

☀ Zomer (25°C)

☾ Winter (0°C)

📍 Stedelijk gebruik

163 - 181 km

123 - 135 km

📍 Snelweggebruik

118 - 130 km

101 - 111 km

📍 Gemengd gebruik

145 - 161 km

115 - 127 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning

314,25 V

Maximaal temperatuurverschil van modules

0°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

190 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

145 - 161 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose

Súdwest-Fryslân, Nederland

Buitentemperatuur

1°C

(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)

Diagnoseduur

00:00:41