

# Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 17/09/2026 op 13:00 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cc8b035d92e.pdf>



## Citroën C5 Aircross

VIN : VR7A4DGZSML005090

Kilometerstand : 126.881 km

### Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) <sup>(1)</sup>

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto <sup>(2)</sup> **10,77 kWh / 11,4 kWh**

<sup>(1)</sup> SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

<sup>(2)</sup> De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

### Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraardelen voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

### Bereik <sup>(3)</sup>

☀ Zomer (25°C)

❄ Winter (0°C)

📍 Stedelijk gebruik

**54 - 60 km**

**41 - 45 km**

📍 Snelweggebruik

**39 - 43 km**

**32 - 36 km**

📍 Gemengd gebruik

**48 - 54 km**

**37 - 41 km**

<sup>(3)</sup> In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



## Hoogspanningsbatterij

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Packspanning                           | 340,9 V |
| Maximaal verschil in celspanning       | 20 mV   |
| Hoogste celspanning                    | 3,540 V |
| Laagste celspanning                    | 3,520 V |
| Piekstroom gemeten tijdens de diagnose | 1,64 A  |

## Bereik

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| WLTP nieuw in gemengde cyclus    | 55 km      |
| WLTP gebruikt in gemengde cyclus | 48 - 54 km |

## Diagnosevoorwaarden

|                                                                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Locatie van de diagnose                                                                                                      | Smallingerland, Nederland |
| Buitentemperatuur<br>(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose) | 16°C                      |
| Diagnoseduur                                                                                                                 | 00:00:23                  |