

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 23/02/2026 op 09:34 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cb7cc069611.pdf>




Volkswagen e golf II ⁽¹⁾

VIN : WVVZZZAUZLW911912

Kilometerstand : 62.559 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **29,12 kWh / 32 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (25°C)	☾ Winter (0°C)
📍 Stedelijk gebruik	223 - 247 km	167 - 185 km
📍 Snelweggebruik	161 - 177 km	139 - 153 km
📍 Gemengd gebruik	200 - 221 km	159 - 175 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning

321 V

Packtemperatuur

10°C

Maximaal temperatuurverschil van modules

0,5°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

231 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

200 - 221 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose

Nunspeet, Nederland

Buitentemperatuur

10°C

(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)

Diagnoseduur

00:00:40