Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 15/07/2026 op 08:16 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/c97578a0435.pdf

Dacia Spring [1]

VIN : UU1DBG003MU012418

Kilometerstand : 50.509 km

[1] Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) [2]

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto [3] 24,39 kWh / 26,8 kWh

[2] SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
[3] De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 120.000 km.

Bereik [4]

	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	246 - 272 km	169 - 187 km
Snelweggebruik	143 - 158 km	124 - 137 km
Gemengd gebruik	199 - 219 km	153 - 169 km

[4] Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

Packspanning	271,5 V

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	230 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	199 - 219 km

Diagnosevoorwaarden

Diagnoseduur	00:00:07