

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 18/09/2025 op 11:10 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c1ad926f3f3.pdf>




BMW X1 xDrive25e 220 ch ⁽¹⁾

VIN : WBA71AB06N5U51861

Kilometerstand : 46.525 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾

8,18 kWh / 8,8 kWh

Datum van laatste herprogrammering

01/11/2021

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 6 jaar of 100.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

☀ Zomer (25°C)

☁ Winter (0°C)

📍 Stedelijk gebruik

52 - 58 km

40 - 44 km

📍 Snelweggebruik

35 - 39 km

29 - 33 km

📍 Gemengd gebruik

47 - 51 km

33 - 37 km

⁽⁴⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

BMS-versie

F056 528

Piekstroom gemeten tijdens de diagnose

-7,37 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

52 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

47 - 51 km

Diagnosevoorwaarden

Diagnoseduur

00:01:17