

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 16/03/2026 op 16:45 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c166467c359.pdf>




BMW Serie 5 530e ⁽¹⁾

VIN : WBAJA91020B306462

Kilometerstand : 99.337 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾

6,8 kWh / 8 kWh

Datum van laatste herprogrammering

01/11/2018

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 6 jaar of 100.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

☀ Zomer (0)

☁ Winter (0)

📍 Stedelijk gebruik

31 - 35 km

24 - 26 km

📍 Snelweggebruik

24 - 26 km

19 - 21 km

📍 Gemengd gebruik

29 - 33 km

20 - 22 km

⁽⁴⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

BMS-versie	S15A 545
Packspanning	375,67 V
Maximaal verschil in celspanning	37 mV
Spanning van de hoogste cel	2,451 V
Laagste celspanning	2,414 V
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	-1,37 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	36 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	29 - 33 km
(het brandstofverbruik dat door de fabrikant bij de lancering van het model werd gecommuniceerd, was vastgesteld volgens de NEDC-standaard. We hebben het vertaald naar de WLTP-standaard om de vergelijking met nieuwere voertuigen gemakkelijker te maken)	

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Emmen, Nederland
Buitentemperatuur	8°C
(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	
Diagnoseduur	00:01:44