Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 23/11/2026 op 09:36 UTC

Uitgevoerd door Broekhuis

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/ce756af3f13.pdf

DS N°8 FWD Standard Range [1]

VIN : VR1KDZKV3SP001333

Kilometerstand : 11.349 km

[1] Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) [2]

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto [3] 72,38 kWh / 74 kWh

[2] SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
[3] De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik [4]	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	570 - 630 km	447 - 494 km
Snelweggebruik	454 - 502 km	385 - 425 km
Gemengd gebruik	531 - 587 km	431 - 477 km

[4] Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

Packspanning	377,4 V
Maximaal verschil in celspanning	13 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 43 - 3,929 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 3 - 3,916 V
Packtemperatuur	15°C
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	2,21 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	572 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	531 - 587 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Enschede, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	1°C
Diagnoseduur	00:00:41