Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 28/10/2026 op 10:21 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/cc96193ade9.pdf

Dacia Spring [1]

VIN : UU1DBG002NU062812

Kilometerstand : 49.154 km

[1] Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) [2]

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto [3] 24,66 kWh / 26,8 kWh

[2] SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
[3] De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 120.000 km.

Bereik [4]

	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	249 - 275 km	171 - 189 km
Snelweggebruik	144 - 160 km	125 - 139 km
Gemengd gebruik	200 - 222 km	155 - 171 km

[4] Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

Packspanning	304 V
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	-0,75 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	230 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	200 - 222 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Soest, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	13°C
Diagnoseduur	00:00:13