

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 20/08/2026 op 09:14 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c16e1977721.pdf>



Hyundai Kona

VIN : TMAK281GFLJ016234

Kilometerstand : 74.974 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽¹⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽²⁾ **63,42 kWh / 64 kWh**

⁽¹⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽²⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 200.000 km.

Bereik ⁽³⁾

	☀ Zomer (0)	❄ Winter (0)
📍 Stedelijk gebruik	509 - 563 km	389 - 429 km
📍 Snelweggebruik	369 - 407 km	317 - 351 km
📍 Gemengd gebruik	455 - 503 km	368 - 406 km

⁽³⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	352,2 V
Maximaal verschil in celspanning	0 mV
Hoogste celspanning	3,580 V
Laagste celspanning	3,580 V
Packtemperatuur	6°C
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	1,60 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	484 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	455 - 503 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Groningen, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	19°C
Diagnoseduur	00:00:33