Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 19/11/2026 op 11:29 UTC

Uitgevoerd door Alliance Automotive Group

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/c72095c8bcc.pdf

Lynk & Co 01

VIN : L6TCX3SAXSE002992

Kilometerstand : 13.084 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) [1]

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto [2] 13,90 kWh / 14,1 kWh

[1] SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
[2] De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 120.000 km.

Bereik [3]	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	73 - 81 km	56 - 62 km
Snelweggebruik	49 - 55 km	42 - 46 km
Gemengd gebruik	65 - 71 km	48 - 54 km

[3] In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

Packspanning	374,31 V
Maximaal verschil in celspanning	17 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 14 - 3,883 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 64 - 3,866 V
Packtemperatuur	11°C
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	-6,10 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	69 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	65 - 71 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Helmond, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	11°C
Diagnoseduur	00:00:48