

# Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 09/03/2026 op 14:45 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c6bd0aaf5e7.pdf>




## Volkswagen e golf II <sup>(1)</sup>

VIN : WVVZZZAUZL8907385

Kilometerstand : 71.034 km

<sup>(1)</sup> Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

### Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) <sup>(2)</sup>

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto <sup>(3)</sup> **29,12 kWh / 32 kWh**

<sup>(2)</sup> SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

<sup>(3)</sup> De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

### Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

### Bereik <sup>(4)</sup>

|                     | ☀ Zomer (0)  | ☾ Winter (0) |
|---------------------|--------------|--------------|
| 📍 Stedelijk gebruik | 223 - 247 km | 167 - 185 km |
| 📍 Snelweggebruik    | 161 - 177 km | 139 - 153 km |
| 📍 Gemengd gebruik   | 200 - 221 km | 159 - 175 km |

<sup>(4)</sup> Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



## Hoogspanningsbatterij

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Packspanning                             | 319,5 V |
| Packtemperatuur                          | 11°C    |
| Maximaal temperatuurverschil van modules | 2°C     |

## Bereik

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| WLTP nieuw in gemengde cyclus    | 231 km       |
| WLTP gebruikt in gemengde cyclus | 200 - 221 km |

## Diagnosevoorwaarden

|                                                                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Locatie van de diagnose                                                                                                             | Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland |
| Buitentemperatuur<br><i>(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)</i> | 17°C                           |
| Diagnoseduur                                                                                                                        | 00:00:48                       |