

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 16/03/2026 op 15:27 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c94b3e518ea.pdf>




Dacia Spring ⁽¹⁾

VIN : UU1DBG003PU120249

Kilometerstand : 17.647 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **25,19 kWh / 26,8 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraardelen voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 120.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (0)	☁ Winter (0)
📍 Stedelijk gebruik	255 - 281 km	175 - 193 km
📍 Snelweggebruik	147 - 163 km	128 - 142 km
📍 Gemengd gebruik	205 - 227 km	159 - 175 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning

285 V

Piekstroom gemeten tijdens de diagnose

-1 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

230 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

205 - 227 km

Diagnosevoorwaarden

Diagnoseduur

00:00:35