Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 22/09/2026 op 09:52 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/cc34eb5c29e.pdf

BMW X2 xDrive25e

VIN : WBAYN910905V44469

Kilometerstand : 31.410 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) (1)

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto (2)	8,36 kWh / 8,8 kWh
Datum van laatste herprogrammering	01/07/2023

(1) SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
(2) De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 6 jaar of 100.000 km.

Bereik (3)

	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	54 - 60 km	42 - 46 km
Snelweggebruik	37 - 41 km	30 - 34 km
Gemengd gebruik	48 - 53 km	35 - 39 km

(3) In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

BMS-versie	F056 530
Packspanning	308,2 V
Maximaal verschil in celspanning	10 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 23 - 3,863 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 65 - 3,853 V
Packtemperatuur	23°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	2°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	53 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	48 - 53 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Amersfoort, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	17°C
Diagnoseduur	00:01:01