

# Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 26/11/2025 op 10:19 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cf6166b0feb.pdf>




## Cupra Leon e-Hybrid VZ <sup>(1)</sup>

VIN : VSSZZZKLZNR013642

<sup>(1)</sup> Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

### Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) <sup>(2)</sup>

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto <sup>(3)</sup> **10,24 kWh / 11,5 kWh**

<sup>(2)</sup> SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

<sup>(3)</sup> De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

### Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraardan voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

### Bereik <sup>(4)</sup>

☀ Zomer (25°C)

☾ Winter (0°C)

📍 Stedelijk gebruik

**50 - 56 km**

**37 - 41 km**

📍 Snelweggebruik

**37 - 41 km**

**31 - 35 km**

📍 Gemengd gebruik

**46 - 50 km**

**34 - 38 km**

<sup>(4)</sup> In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



## Hoogspanningsbatterij

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Packspanning                             | 353,75 V |
| Packtemperatuur                          | 15°C     |
| Maximaal temperatuurverschil van modules | 0,5°C    |
| Piekstroom gemeten tijdens de diagnose   | -9,82 A  |

## Bereik

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| WLTP nieuw in gemengde cyclus    | 54 km      |
| WLTP gebruikt in gemengde cyclus | 46 - 50 km |

## Diagnosevoorwaarden

|                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Locatie van de diagnose                                                                                                             | Soest, Nederland |
| Buitentemperatuur<br><i>(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)</i> | 3°C              |
| Diagnoseduur                                                                                                                        | 00:00:40         |