

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 27/01/2026 op 13:27 Europe/Paris

Uitgevoerd door Go Remarketing

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c0a1d6e6a2e.pdf>




Skoda Elroq 60 ⁽¹⁾

VIN : TMBNC7NY3SF088126

Kilometerstand : 8.429 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾

59 kWh / 59 kWh

Aantal cycli

30

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

☀ Zomer (25°C)

☾ Winter (0°C)

📍 Stedelijk gebruik

464 - 512 km

360 - 398 km

📍 Snelweggebruik

357 - 395 km

305 - 337 km

📍 Gemengd gebruik

427 - 471 km

345 - 381 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	384,25 V
Maximaal verschil in celspanning	15 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 48 - 3,562 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 102 - 3,547 V
Packtemperatuur	19°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	0,38°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	449 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	427 - 471 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Amsterdam, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	4°C
Diagnoseduur	00:01:27