Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 13/11/2026 op 13:50 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op https://certificate.get-moba.com/certificates/cca94d20c18.pdf

DS DS3 Crossback e-tense

VIN : VR1UJZKXZMW044122

Kilometerstand : 47.307 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) (1)

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto (2)	41,12 kWh / 46,3 kWh
Batterij-identificatienummer (BIN)	34811F0002858

(1) SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.
(2) De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik (3)	Zomer (25°C)	Winter (0°C)
Stedelijk gebruik	317 - 351 km	238 - 263 km
Snelweggebruik	219 - 242 km	189 - 209 km
Gemengd gebruik	278 - 308 km	222 - 246 km

(3) Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.

Hoogspanningsbatterij

Packspanning	394,5 V
Maximaal verschil in celspanning	9 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 41 - 3,654 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 53 - 3,645 V
Packtemperatuur	14°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	1°C
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	2,23 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	330 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	278 - 308 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Leeuwarden, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	9°C
Diagnoseduur	00:00:47