

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 31/08/2026 op 07:38 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cd598f90585.pdf>




DS DS9 e-tense

VIN : VR1X2DGSRN2802768

Kilometerstand : 19.497 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽¹⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽²⁾ **14,2 kWh / 14,2 kWh**

⁽¹⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽²⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorzwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽³⁾

📍 Stedelijk gebruik

☀ Zomer (0)

77 - 85 km

❄ Winter (0)

59 - 65 km

📍 Snelweggebruik

58 - 64 km

49 - 55 km

📍 Gemengd gebruik

69 - 77 km

55 - 61 km

⁽³⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	318,5 V
Maximaal verschil in celspanning	0 mV
Hoogste celspanning	3,620 V
Laagste celspanning	3,620 V
Packtemperatuur	-19°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	0°C
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	-1,64 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	73 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	69 - 77 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Aalsmeer, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	17°C
Diagnoseduur	00:00:23