

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 01/12/2025 op 14:51 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c1af877ee24.pdf>




Opel Vivaro ⁽¹⁾

VIN : VXEV1ZKXZMZ038688

Kilometerstand : 101.053 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **57,2 kWh / 65 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (25°C)	☾ Winter (0°C)
📍 Stedelijk gebruik	313 - 345 km	247 - 273 km
📍 Snelweggebruik	219 - 242 km	182 - 202 km
📍 Gemengd gebruik	276 - 305 km	222 - 246 km

⁽⁴⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	408,02 V
Maximaal verschil in celspanning	22 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 49 - 3,782 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 39 - 3,760 V
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	2,20 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	330 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	276 - 305 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Vijfheerenlanden, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	7°C
Diagnoseduur	00:00:34