

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 20/03/2026 op 10:25 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c8b008a695f.pdf>



BMW X1 xDrive25e 245 ch ⁽¹⁾

VIN : WBA21EF08R5Z06291

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **13,95 kWh / 14,2 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

	☀ Zomer (0)	☾ Winter (0)
📍 Stedelijk gebruik	82 - 90 km	63 - 69 km
📍 Snelweggebruik	58 - 64 km	48 - 53 km
📍 Gemengd gebruik	73 - 81 km	56 - 62 km

⁽⁴⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Maximaal verschil in celspanning

10 mV

Spanning van de hoogste cel

3,478 V

Laagste celspanning

3,468 V

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

78 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

73 - 81 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose

Bronckhorst, Nederland

Buitentemperatuur

11°C

(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)

Diagnoseduur

00:01:40