

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 04/09/2025 op 15:20 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cc66feff2e2.pdf>




BMW X1 xDrive25e 220 ch ⁽¹⁾

VIN : WBA71AB0705V29637

Kilometerstand : 66.078 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾

7,83 kWh / 8,8 kWh

Datum van laatste herprogrammering

01/03/2022

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 6 jaar of 100.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

☀ Zomer (25°C)

☾ Winter (0°C)

📍 Stedelijk gebruik

50 - 56 km

38 - 42 km

📍 Snelweggebruik

34 - 38 km

29 - 32 km

📍 Gemengd gebruik

46 - 50 km

31 - 35 km

⁽⁴⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

BMS-versie

F056 535

Piekstroom gemeten tijdens de diagnose

-9,14 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

52 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

46 - 50 km

Diagnosevoorwaarden

Diagnoseduur

00:01:18