

# Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 18/03/2026 op 12:03 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c3dc8799a39.pdf>



## Hyundai Kona <sup>(1)</sup>

VIN : TMAK581GFNJ064428

Kilometerstand : 67.739 km

<sup>(1)</sup> Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

### Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) <sup>(2)</sup>

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto <sup>(3)</sup>

64 kWh / 64 kWh

<sup>(2)</sup> SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

<sup>(3)</sup> De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

### Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 200.000 km.

### Bereik <sup>(4)</sup>

Stedelijk gebruik

☀ Zomer (0)

513 - 567 km

☾ Winter (0)

392 - 434 km

Snelweggebruik

371 - 411 km

320 - 354 km

Gemengd gebruik

460 - 508 km

371 - 410 km

<sup>(4)</sup> Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



## Hoogspanningsbatterij

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Packspanning                     | 380,16 V |
| Maximaal verschil in celspanning | 0 mV     |
| Spanning van de hoogste cel      | 3,960 V  |
| Laagste celspanning              | 3,960 V  |

## Bereik

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| WLTP nieuw in gemengde cyclus    | 484 km       |
| WLTP gebruikt in gemengde cyclus | 460 - 508 km |

## Diagnosevoorwaarden

|                                                                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Locatie van de diagnose                                                                                                             | Bronckhorst, Nederland |
| Buitentemperatuur<br><i>(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)</i> | 12°C                   |