

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 05/08/2026 op 09:48 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificates/caa89d9d9ac.pdf>




Hyundai Kona

VIN : KMHK581GFKU046748

Kilometerstand : 100.245 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽¹⁾

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 200.000 km.

Bereik ⁽²⁾

- Stedelijk gebruik
- Snelweggebruik
- Gemengd gebruik

☀ Zomer (0)

513 - 567 km
371 - 411 km
460 - 508 km

❄ Winter (0)

392 - 434 km
320 - 354 km
371 - 410 km

⁽²⁾ Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	395,2 V
Maximaal verschil in celspanning	0 mV
Hoogste celspanning	4,020 V
Laagste celspanning	4,020 V
Piekstroom gemeten tijdens de diagnose	2,50 A

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	484 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	460 - 508 km

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Doetinchem, Nederland
Buitentemperatuur (de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	26°C
Diagnoseduur	00:00:27