

# Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 19/03/2026 op 16:55 Europe/Paris

Bijgewerkte editie beschikbaar op  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c047a5db1a5.pdf>




## Mazda CX-60 <sup>(1)</sup>

VIN : JMZKH0HB70H02832

Kilometerstand : 93.384 km

<sup>(1)</sup> Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

### Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) <sup>(2)</sup>

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto <sup>(3)</sup> **15,07 kWh / 16,2 kWh**

<sup>(2)</sup> SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

<sup>(3)</sup> De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

### Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

### Bereik <sup>(4)</sup>

📍 Stedelijk gebruik

☀ Zomer (0)

**61 - 67 km**

☁ Winter (0)

**48 - 53 km**

📍 Snelweggebruik

**42 - 46 km**

**35 - 39 km**

📍 Gemengd gebruik

**54 - 60 km**

**41 - 45 km**

<sup>(4)</sup> In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



## Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus

60 km

WLTP gebruikt in gemengde cyclus

54 - 60 km

## Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose

Den Helder, Nederland

Buitentemperatuur

10°C

(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)

Diagnoseduur

00:00:53